

INFORMATION ÉTANG DU DONZEIL

De nombreux usagers s'interrogent sur la baisse du niveau d'eau observée depuis quelques temps.

À la suite de l'apparition d'un fontis sur le parement amont de l'Étang du Donzel, et après une inspection conjointe de la DREAL et de la DDT, un abaissement partiel de la retenue a été recommandé afin de permettre des investigations complémentaires. Le niveau a ainsi été abaissé d'environ 50 cm par rapport à la côte maximale.

Conformément aux obligations réglementaires, un bureau d'études spécialisé dans ce type d'ouvrage sera prochainement mandaté pour mener les analyses nécessaires et établir les préconisations en vue de la remise en état. Une vidange complète de

l'ouvrage sera vraisemblablement nécessaire dans les mois à venir afin de permettre la réalisation des travaux.

En fonction de la nature des interventions à engager et des conclusions du bureau d'études, une période d'assèche de l'étang est également très probable. À ce stade, il ne nous est pas possible de préciser la date de remise en eau.

Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée par cette situation exceptionnelle et vous assurons que toutes les mesures seront prises afin d'effectuer les réparations nécessaires dans les meilleurs délais.

L'ouvrage demeure sécurisé et la pêche reste autorisée jusqu'à nouvel ordre.

Merci de votre compréhension.